



# Wheelchair Scales & A12 Indicator

10278#10279

INSTRUCTION MANUAL

[www.monstershop.co.uk](http://www.monstershop.co.uk)



# SPECIFICATION

## PRODUCT DESCRIPTION

The T-Mech Wheelchair Disability Scales are the perfect appliance for use in doctors surgeries, hospices and care homes. With an easy to use digital indicator, these scales have a maximum capacity of 250kg and users will find a comfortable seating position using the arm and foot rests. The castor wheels make the chair easy to manoeuvre whilst the brakes lock the chair in place for user safety.

With the ability to weigh in kilograms or pounds, these OIML approved wheelchair scales are ideal for use in the medical industry.

## ITEM CONTENTS

1 x Wheelchair Scales and 1 x A12 digital display indicator

## TECHNICAL INFORMATION

Voltage: 220V

Operating temperature: 0 to 40°C

Storage temperature: -25 to 55°C

Relative humidity: ≤ 85%

## PRODUCT SPECIFICS

Approximate chair dimensions: 98cm W x 64cm D x 95cm H

Weight: 20kg

Capacity: 250kg

Measurements: 100g increments

# SPECIFICATION

## PRODUCT FEATURES


- 1) Castor Wheels with Brake
- 2) Digital Display Indicator
- 3) Arm Rest
- 4) Weighing Chair
- 5) Foot Rest



# SPECIFICATION

## PRODUCT DESCRIPTION

- 1) Hold: This button holds the weight shown on the display.
- 2) Function: Holding the function button for 5 seconds or more in weighing mode will activate the parameter configuration menu. Holding the button for less than 5 seconds will activate the counting mode.
- 3) kg/lb: This button switches the display between kg/lb.
- 4) ON/OFF: This button turns the weighing display off.
- 5) Tare/Zero: This button operates the tare and zero function on the display.



# USER GUIDE

## OPERATION INSTRUCTIONS

### 1. Automatic zero

When the display is connected to the scale and switched on it will perform a 'self-test' and show '000000-999999' on the screen. After the test, the display will show in weighing mode. If the scale deviates from the automatic zero point when it is powered on, then the platform may need re-adjusting or re-calibrating.

### 2. Manually zero

If the scale platform does not have a load on it and the reading deviates from zero in weighing mode, the 'Tare/Zero' button can be pressed to zero the scales. When the weight value shows a positive number and the item is stable on the display, pressing the 'Tare/Zero' button will add the weight value as the tare value and the indicator will show '0' with the tare indicator highlighted.

### 3. Hold

By pressing the 'Hold' button in weighing mode the hold indicator will show and the scale will hold the value on the screen. By pressing the 'Hold' button again the display will release the hold on the screen and the hold indicator will disappear.

### 4. KG/LB

When pressing the 'KG/LB' button, it will switch between 'KG' & 'LB'. The selected unit of measurement will show on the screen.

**Please Note:** The Wheelchair Scales are not designed to transport people to different locations. The wheel feature is present to ease moving the scales to and from the person intended to be weighed.

## MONSTER GUARANTEE

If you wish to return a product in perfect working order, we provide a 30 day returns policy as long as the item is unopened and in a resalable condition.

A 12 month warranty applies to all of our electrical products; we will cover the cost of labour and parts. Our policy is to try and repair the item before arranging an exchange or refund.

If for any reason a part is missing please get in touch with us within 7 days on receipt of your order. You can contact our friendly and helpful Customer Support Team via email or call. For full terms and conditions contact our Support Department via the details on the Contact Us page.

# SPECIFICATION

## CONFIGURATION MODE

The information below provides details of the configuration mode.

Step	Display message	Description	Button	Setting
1		When switching the unit on, it will perform a self-test and show '000000-999999'.	On/Off	
2		To enter into the parameter settings press and hold the 'Function' and 'Tare/Zero' buttons.	Function Tare/Zero	
3	T X		Function = Select Hold = Confirm	X=0 Constantly on X=1 Switch off after 2 minutes of inactivity X=2 Switch off after 4 minutes of inactivity X=3 Switch off after 6 minutes of inactivity X=4 Switch off after 8 minutes of inactivity X=5 Switch off after 10 minutes of inactivity X=6 Switch off after 12 minutes of inactivity X=7 Switch off after 14 minutes of inactivity X=8 Switch off after 16 minutes of inactivity X=9 Switch off after 18 minutes of inactivity
4	CAL	Press the function button to return to weighing mode	Function	

# USER GUIDE

## CALIBRATION SETTINGS

These scales come fully calibrated from the factory. There is no need to calibrate them. Should the scales need calibrating in future, follow these instructions. If you face any issues contact our Support department via the details on the Contact page, who will be happy to guide you through the calibration process.

Step	Key Controls	Display Message	Explanation
1	Turn ON		
2	Press KG and TARE together	E1 or E0	
3	Press TARE	CAL followed by Maximum weight limit - 200KG	
4	KG - changes the weight HOLD - moves to the next digits		Use the HOLD button to move the cursor left and right. Use the KG button to increase/decrease the weight. Enter the weight that you are using to calibrate the scales.
5	TARE	CAL 00	
6	TARE	CAL SP	
7			Put the weight that you are using to calibrate onto the Weighing Chair
8	Turn OFF the scales and turn ON again to resume normal operation		

# TROUBLESHOOTING

## RESOLUTION GUIDE

Please read through the guide below for information regarding the various error codes displayed on the digital indicator.

Error message	Description
ERR 1	The maximum capacity value selected during calibration is too low.
O-F	Overload - the weight placed on the scales is higher than the maximum capacity.
O-H	The item has been placed on the scales before switching on, therefore the 0 point of calibration is too high.
O-L	The 0 point of the calibration is too low.
P-L	The battery power is low and requires charging.



# SAFETY ADVICE

## SAFE WORKING PRACTICE

**Please read through the safe working practice to ensure prevention of injury or damage to the device.**

Do not operate or store the digital display near heat sources or in hot environments. The operating temperature for the scales and display is between  $-10^{\circ}\text{C}$  and  $50^{\circ}\text{C}$  with a maximum humidity of 85%. Using the scales outside of these temperatures may lead to damage.

Do not use the machine if the adaptor wire is frayed or damaged.

When the device is not in use ensure that the power plug is removed from the socket. This will prevent damage to the appliance through power surges.

Do not use the scales in dusty areas as this could lead to damage on the display unit.

Do not overload the scales. This can cause damage to the equipment and display.

Ensure that the display is kept away from water sources and ensure that no liquids are spilled on the display.

Ensure that the display and wires are kept clear from heavy objects. This can cause damage and prevent the display and wires from working correctly.

Both the scales and the display should be fully sealed when in use. Do not attempt to remove or adjust any part of the display or scales unless suitably qualified.

The Wheelchair Scales are not designed to transport people to different locations. The wheel feature is present to ease moving the scales to and from the person intended to be weighed.



# SPEZIFIKATIONEN

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Die T-Mech Rollstuhl-Waagen sind das perfekte Gerät für den Einsatz in Arztpraxen, Krankenhäusern und Pflegeheimen. Mit einer einfach zu bedienenden Digitalanzeige hat diese Waage eine maximale Tragkraft von 250kg. Der Benutzer kann über die Arm- und Fußstützen eine bequeme Sitzposition einnehmen. Durch die Lenkrollen lässt sich der Stuhl leicht bewegen, während die Bremsen den Stuhl zur Sicherheit des Benutzers fixieren.

Aufgrund der Möglichkeit, in Kilogramm oder Pfund zu wiegen, sind diese OIML-geprüften Rollstuhlwaagen ideal für den Einsatz in der Medizinbranche.

## PRODUKTINHALT

1 x Wheelchair Scales and 1 x A12 digital display indicator

## TECHNISCHE INFORMATIONEN

Spannung: 220V

Betriebstemperatur: 0°C bis 40°C

Lagertemperatur: -25°C bis 55°C

Relative Luftfeuchtigkeit: ≤ 85%

## PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Ungefähre Abmessungen des Rollstuhls: 98cm B x 64cm T x 95cm H

Gewicht: 20kg

Kapazität: 250kg

Messungen: 100g-Schritte

# SPEZIFIKATIONEN

## PRODUKTMERKMALE


1. Lenkräder mit Bremse
2. Digitalanzeige
3. Armstütze
4. Wiegestuhl
5. Fußstütze



# SPEZIFIKATIONEN

## PRODUKTBESCHREIBUNG

1. Hold: Diese Taste hält das auf dem Display angezeigte Gewicht fest.
2. Function: Halten Sie die Funktionstaste im Wiegemodus mindestens 5 Sekunden lang gedrückt, um das Konfigurationsmenü für die Parameter zu aktivieren. Wenn Sie die Taste weniger als 5 Sekunden gedrückt halten, wird der Zählmodus aktiviert.
3. kg/lb: Diese Taste wechselt die Anzeige zwischen kg/lb.
4. ON/OFF: Mit dieser Taste wird die Gewichtsanzeige ausgeschaltet.
5. Tare/Zero: Mit dieser Taste wird die Trier- und Nullstellfunktion der Anzeige betätigt.



# BENUTZERGUIDE

## BEDIENUNGSANLEITUNG

### 1. Automatischer Nullpunkt

Wenn das Display an die Waage verbunden und eingeschaltet wird, führt sie einen 'Selbsttest' durch und zeigt '000000-999999' auf dem Bildschirm an. Nach dem Test erscheint die Anzeige im Wiegemodus. Weicht die Waage beim Einschalten vom automatischen Nullpunkt ab, so muss die Plattform eventuell neu justiert oder kalibriert werden.

### 2. Manuelle Nullpunktsetzung

Ist die Waage nicht belastet und weicht die Anzeige im Wiegemodus von Null ab, kann die Taste "Tare/Zero" gedrückt werden, um die Waage auf Null zu tarieren. Wenn der Gewichtswert eine positive Zahl anzeigt und die Anzeige stabil ist, wird durch Drücken der "Tare/Zero"-Taste der Gewichtswert als Tara-Wert addiert und die Anzeige zeigt "0" bei markiertem Taragewicht.

### 3. Hold

Durch Drücken der 'Hold'-Taste im Wiegemodus wird der Halte-Indikator angezeigt und die Waage hält den Wert auf dem Bildschirm fest. Durch erneutes Drücken der 'Hold'-Taste wird die Anzeige auf dem Bildschirm freigegeben und der Halte-Indikator verschwindet wieder.

### 4. KG/LB

Wenn Sie die 'KG/LB'-Taste betätigen, wird zwischen 'KG' & 'LG' gewechselt. Die ausgewählte Maßeinheit wird auf dem Bildschirm angezeigt.

**Achtung:** Die Rollstuhlwaagen sind nicht dafür ausgelegt, Personen an verschiedene Orte zu transportieren. Die Rollstuhlfunktion ist enthalten, um den Transport der Waage zu und von der zu wiegenden Person zu erleichtern.

## MONSTER-GARANTIE

Wenn Sie ein Produkt in einwandfreiem Zustand zurückgeben möchten, bieten wir Ihnen ein 30-tägiges Rückgaberecht an, solange der Artikel ungeöffnet und in einem wiederverkaufbaren Zustand ist.

Für alle unsere elektrischen Produkte gilt eine 24-monatige Garantie. Dabei übernehmen wir die Kosten für Arbeit und Teile. Unsere Richtlinie ist, dass wir versuchen, den Artikel zu reparieren, bevor wir einen Umtausch oder eine Rückerstattung veranlassen.

Sollte aus irgendeinem Grund ein Teil fehlen, setzen Sie sich bitte innerhalb von 7 Tagen nach Erhalt Ihrer Bestellung mit uns in Verbindung. Sie können unser freundliches und hilfsbereites Kundenbetreuungsteam per E-Mail oder Telefon kontaktieren. Für die vollständigen Bedingungen und Konditionen kontaktieren Sie unsere Supportabteilung über die Details auf der Seite "Kontakt".

# BENUTZERGUIDE

## KONFIGURATIONSMODI

Die folgenden Informationen enthalten Details zum den Konfigurationsmodi.

Step	Display message	Description	Button	Setting
1		Beim Einschalten führt das Gerät einen Selbsttest durch und zeigt '000000-999999' an.	On/Off	
2		Um in die Parametereinstellungen zu gelangen, müssen die Tasten 'Function' und 'Tare/Zero' gedrückt gehalten werden.	Function Tare/Zero	
3	TX		Function = Auswählen Hold = Bestätigen	X=0 Ständig eingeschaltet X=1 Abschaltung nach 2 Minuten Inaktivität X=2 Ausschalten nach 4 Minuten Inaktivität X=3 Abschaltung nach 6 Minuten Inaktivität X=4 Abschaltung nach 8 Minuten Inaktivität X=5 Abschaltung nach 10 Minuten Inaktivität X=6 Abschaltung nach 12 Minuten Inaktivität X=7 Abschaltung nach 14 Minuten Inaktivität X=8 Ausschalten nach 16 Minuten Inaktivität X=9 Abschaltung nach 18 Minuten Inaktivität
4	CAL	Drücken Sie die Funktionstaste, um zum Wiegemodus zurückzugehen.	Function	

# BENUTZERGUIDE

## KALIBRIERUNGSEINSTELLUNGEN

Die Waagen werden werksseitig vollständig kalibriert geliefert. Sie müssen nicht kalibriert werden. Sollte die Waage in Zukunft kalibriert werden müssen, befolgen Sie diese Anweisungen. Sollten Sie Probleme haben, können Sie unsere Support-Abteilung über die Details auf der Kontakt-Seite kontaktieren, die Sie gerne durch den Kalibrierungsprozess führen wird.

Schritt	Tasteneingabe	Display Nachricht	Erklärung
1	Einschalten (ON)		
2	KG und TARE gleichzeitig drücken	E1 oder E0	
3	TARE drücken	CAL gefolgt von der maximalen Gewichtsgrenze - 200KG	
4	KG - changes the weight HOLD - moves to the next digits		Mit der HOLD-Taste können Sie den Cursor nach links und rechts bewegen. Verwenden Sie die KG-Taste, um das Gewicht zu erhöhen/verringern. Geben Sie das Gewicht ein, mit dem Sie die Waage justieren wollen.
5	TARE	CAL 00	
6	TARE	CAL SP	
7			Legen Sie das Gewicht fest, mit dem Sie den Wiegestuhl kalibrieren wollen
8	Die Einheit aus (OFF) und wieder ein (ON) schalten, um im normalen Betrieb fortzufahren		

# PROBLEMLÖSUNGEN

## LÖSUNGSLEITFADEN

Bitte lesen Sie die nachstehende Anleitung für Informationen zu den verschiedenen Fehlercodes durch, die auf der Digitalanzeige angezeigt werden können.

Fehlernachricht	Beschreibung
ERR 1	Der bei der Kalibrierung gewählte maximale Kapazitätswert ist zu niedrig.
O-F	Übergewicht - das Gewicht, das auf die Waage aufgelegt wird, ist höher als die maximale Kapazität.
O-H	Der Gegenstand wurde vor dem Einschalten auf die Waage gelegt, daher ist der Nullpunkt der Kalibrierung zu hoch.
O-L	Der Nullpunkt der Kalibrierung ist zu niedrig.
P-L	Die Batterie ist schwach und muss aufgeladen werden.



# SICHERHEITSHINWEISE

## SICHERES ARBEITEN

**Bitte lesen Sie sich die Hinweise zum sicheren Arbeiten durch, um Verletzungen oder Schäden am Gerät zu verhindern.**

Betreiben oder lagern Sie die Digitalanzeige nicht in der Nähe von Wärmequellen oder in einer heißen Umgebung. Die Betriebstemperatur für die Waage und die Anzeige liegt zwischen  $-10^{\circ}\text{C}$  und  $50^{\circ}\text{C}$ . Die maximale Luftfeuchtigkeit beträgt 85%. Der Betrieb der Waage außerhalb dieser Temperaturen kann zu Schäden führen.

Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn der Adapterdraht verschlissen oder beschädigt ist.

Wenn das Gerät nicht benutzt wird, müssen Sie sicherstellen, dass der Netzstecker aus der Steckdose gezogen ist. Dadurch wird eine Beschädigung des Gerätes durch Überspannungen verhindert.

Verwenden Sie die Waage nicht in staubigen Bereichen, da dies zu Schäden an der Anzeigeeinheit führen kann.

Überlasten Sie die Waage nicht. Dies kann zu Schäden am Gerät und der Anzeige führen.

Achten Sie darauf, dass die Anzeige von Wasserquellen ferngehalten wird und dass keine Flüssigkeiten auf die Anzeige geschüttet werden.

Achten Sie darauf, dass die Anzeige sowie die Kabel von schweren Gegenständen ferngehalten werden. Andernfalls kann es zu Beschädigungen kommen und die Anzeige und die Leitungen können nicht richtig funktionieren.

Sowohl die Waage als auch die Anzeige sollten während des Gebrauchs vollständig versiegelt sein. Versuchen Sie nicht, Teile der Anzeige oder der Skalen zu entfernen oder einzustellen, wenn Sie nicht entsprechend qualifiziert sind.

Die Rollstuhl-Waage ist nicht dafür ausgelegt, Personen an verschiedene Orte zu transportieren. Die Rollstuhlfunktion ist vorhanden, um das Bewegen der Waage zu und von der zu wiegenden Person zu erleichtern.



# ESPECIFICACIONES

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Las Sillas de Ruedas con Básculas para Discapacitados T-Mech son el aparato perfecto para utilizar en cirugía, entornos hospitalarios y centros asistenciales. Con un indicador fácil de utilizar, estas básculas tienen una capacidad máxima de 250kg y son muy cómodas para los usuarios, que podrán sentarse y utilizar los reposabrazos y los apoyos para los pies. Las ruedas giratorias hacen que sea muy maniobrable a la vez que los frenos bloquean la silla para proporcionar seguridad al usuario.

Con la capacidad de pesar en kilogramos o libras, estas sillas de ruedas con básculas aprobadas por la Organización Internacional de Metrología Legal (OIML) son ideales para ser utilizadas en el sector médico.

## CONTENIDOS DEL ARTÍCULO

1 x Silla de Ruedas con Básculas y 1 x una pantalla indicadora A12

## INFORMACIÓN TÉCNICA

Voltaje: 220V

Temperatura de funcionamiento: 0-40°C

Temperatura de almacenamiento: -25-55°C

Humedad relativa: ≤ 85%

## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Dimensiones aproximadas de la silla: 98cm Ancho x 64cm Fondo x 95cm Alto

Peso: 20kg

Capacidad: 250kg

Medidas: 100g incrementos

# ESPECIFICACIONES

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO


- 1) Ruedas Giratorias con Freno
- 2) Pantalla de Indicador Digital
- 3) Reposabrazos
- 4) Silla de pesaje
- 5) Apoyo para los pies



# ESPECIFICACIONES

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- 1) Botón Hold: Este botón sostiene el peso mostrado en la pantalla.
- 2) Función: Apretar el botón de funcionamiento durante 5 segundos o más en el modo de pesaje activará el menú de configuración del parámetro c. Apretar el botón durante menos de 5 segundos activará el modo de cuenta.
- 3) kg/lb: Este botón cambia la pantalla entre kg/lb.
- 4) ON/OFF: Este botón apaga la pantalla de pesaje.
- 5) Tara/Cero: Este botón controla las funciones tara y cero de la pantalla.



# GUÍA DE USUARIO

## INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

### 1. Cero Automático

Cuando se conecta la pantalla a las básculas y se enciende, llevará a cabo un 'auto-test' y se mostrará la cifra '000000-999999' en la pantalla. Tras el test, la pantalla mostrará el modo de pesaje. Si la báscula se desvía del punto de cero automático cuando está conectada, entonces puede necesitarse reajustar o recalibrar la plataforma.

### 2. Cero Manual

Si la plataforma de las básculas no tiene una carga sobre ella y la lectura se desvía de cero en el modo de pesaje, se puede apretar el botón 'Tara/Cero' para poner las básculas a cero. Cuando el peso muestra una cifra positiva y el elemento está estable en la pantalla, apretar el botón 'Tara/Cero' añadirá el valor mientras que el valor de la tara y el indicador mostrarán '0' con el indicador de tara resaltado.

### 3. Botón Hold

Al apretar el botón 'Hold' en el modo de pesaje, aparecerá el indicador hold y la báscula mostrará el valor del peso sostenido en la pantalla. Al apretar el botón 'Hold' de nuevo, la pantalla deseleccionará el valor mostrado en pantalla y el indicador 'hold' desaparecerá.

### 4. KG/LB

Al apretar el botón 'KG/LB', cambiará entre 'KG' y 'LB'. La unidad de medida seleccionada se mostrará en la pantalla.

**Tenga en Cuenta:** La Silla de Ruedas con Básculas no está diseñada para transportar a personas a diferentes lugares. La función de las ruedas es mover fácilmente las básculas desde o hacia la persona a la que se va a pesar.

## GARANTÍA MONSTER

Si desea devolver un producto en perfecto estado de funcionamiento, le ofrecemos una política de devolución de 30 días siempre y cuando el artículo no se haya abierto y se encuentre en condiciones de ponerse a la venta.

Aplicamos una garantía de 24 meses a todos nuestros productos eléctricos; cubriremos el coste de la mano de obra y de las piezas. Nuestra política es intentar reparar el artículo antes de realizar un intercambio o un reembolso.

Si por cualquier razón falta una pieza, por favor, contacte con nosotros dentro de los 7 días tras la entrega de su pedido. Puede ponerse en contacto con nuestro atento y servicial Equipo de Atención al Cliente a través de correo electrónico o por teléfono. Para leer los términos y condiciones completos, póngase en contacto con nuestro Departamento de Atención a través de los datos en nuestra página de Contacto.

# GUÍA DE USUARIO

## MODO DE CONFIGURACIÓN

La siguiente información le ofrece detalles acerca del modo de configuración.

Paso	Mensaje en la Pantalla	Descripción	Botón	Configuración
1		Al encender la unidad, realizará un 'auto-test' y mostrará '000000-999999'.	On/Off	
2		Para entrar en la configuración de parámetros mantenga pulsados los botones 'Función' y 'Tara/Cero'.	Función Tara/ Cero	
3	TX		Función = Seleccionar Hold = Confirmar	X=0 Constantemente ON X=1 Apagar tras 2 minutos de inactividad X=2 Apagar tras 4 minutos de inactividad X=3 Apagar tras 6 minutos de inactividad X=4 Apagar tras 8 minutos de inactividad X=5 Apagar tras 10 minutos de inactividad X=6 Apagar tras 12 minutos de inactividad X=7 Apagar tras 14 minutos de inactividad X=8 Apagar tras 16 minutos de inactividad X=9 Apagar tras 18 minutos de inactividad
4	CAL	Pulsar el botón de función para volver al modo de pesaje	Función	

# GUÍA DE USUARIO

## CONFIGURACIÓN DE CALIBRADO

Estas básculas vienen totalmente calibradas de fábrica. No hay necesidad de calibrarlas. Si necesitas ser calibradas en el futuro, siga las instrucciones. Si surge algún problema, contacte con nuestro departamento de Atención a través de los datos de la página de Contacto; estarán encantados de guiarle a través del proceso de calibrado.

Step	Key Controls	Display Message	Explanation
1	Encendido (ON)		
2	Pulse KG y TARA a la vez	E1 o E0	
3	Pulse TARA	CAL seguido por el límite Máximo de peso - 200KG	
4	KG – cambia el peso HOLD – avanza a los siguientes dígitos		Use el botón HOLD para mover el cursor a la izquierda y a la derecha. Use el botón KG para aumentar/ disminuir el peso. Especifique el peso que está usando para calibrar las básculas.
5	TARA	CAL 00	
6	TARA	CAL SP	
7			Coloque el peso que esté usando para calibrar en la Silla con Básculas
8	Apague (OFF) las básculas y enciéndalas (ON) de nuevo para volver al funcionamiento normal		

# RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

## GUÍA DE RESOLUCIÓN

Lea con detenimiento la siguiente guía para obtener información sobre los diversos códigos de error mostrados en el indicador digital.

Mensaje de error	Descripción
ERR 1	El valor de capacidad máxima seleccionado durante el calibrado es demasiado bajo.
O-F	Sobrecarga – el peso colocado en las básculas es mayor que la capacidad máxima.
O-H	El elemento se ha colocado en las básculas antes de encenderla, por lo tanto el punto 0 de calibrado es demasiado alto.
O-L	El punto 0 del calibrado es demasiado bajo.
P-L	La carga de la batería es baja y hay que recargarla.



# CONSEJOS DE SEGURIDAD

## PRÁCTICA SEGURA DE MANEJO

**Lea detenidamente la práctica segura de manejo para garantizar que se eviten lesiones o daños en el aparato.**

No maneje o guarde la pantalla digital cerca de fuentes de calor o en entornos con altas temperaturas. La temperatura de funcionamiento de la báscula y la pantalla está entre -10°C y 50°C con una humedad máxima de 85%. Si utiliza la báscula fuera de este rango de temperaturas, puede ocasionar daños.

No use la máquina si el cable del adaptador está desgastado o dañado.

Cuando no se está utilizando el aparato, asegúrese de que se haya desenchufado el conector del enchufe. Esto evitará daños al aparato debidos a picos de voltaje.

No use las básculas en zonas con polvo, ya que podría dañar la pantalla.

No sobrecargue las básculas. Esto podría ocasionar daños en el equipo y en la pantalla.

Asegúrese de guardar la pantalla alejada de fuentes de agua y de garantizar que no se derramen líquidos sobre ella.

Asegúrese de que tanto la pantalla como los cables estén libres de objetos pesados, ya que esto podría ocasionar daños y hacer que la pantalla y los cables no funcionen correctamente.

Tanto las básculas como la pantalla deberían estar completamente selladas durante su uso. No intente retirar o ajustar ninguna parte de la pantalla o las básculas a menos que esté adecuadamente cualificado.

La Silla de Ruedas con Básculas no se ha diseñado para transportar a personas a diferentes lugares. La función de las ruedas es ofrecer facilidad de transporte de la silla desde o hacia la persona a ser pesada.

# SPÉCIFICATIONS

## DESCRIPTION DU PRODUIT

Le fauteuil roulant de pesage pour personnes handicapés T-Mech est l'appareil parfait pour une utilisation dans les cabinets médicaux, les hospices et les maisons de retraites. Grâce à un indicateur numérique facile à utiliser, la balance a une capacité maximale de 250 kg et les utilisateurs trouveront une position assise confortable grâce aux accoudoirs et repose-pieds. Les roues pivotantes rendent le fauteuil facile à manœuvrer tandis que les freins bloquent la chaise en place pour la sécurité de l'utilisateur.

Avec la capacité de peser en kilogrammes ou en livres, cette fauteuil de pesage approuvées OIML est idéale pour une utilisation dans l'industrie médicale.

## CONTENU ET INFORMATION TECHNIQUES

1 x fauteuil roulant de pesage et 1 x indicateur d'affichage numérique A12

Tension : 220V

Température de fonctionnement : 0 à 40°C

Température de stockage : -25 à 55°C

Humidité relative : ≤ 85%

## SPÉCIFICITÉS DU PRODUIT

Dimensions approximatives du fauteuil: 98 cm L x 64 cm P x 95 cm H

Poids : 20kg

Capacité : 250kg

Mesures : incréments de 100g

# SPÉCIFICATIONS

## Caractéristiques du produit


- 1) Roues pivotantes avec frein
- 2) Indicateur d'affichage numérique
- 3) Accoudoir
- 4) fauteuil roulant de pesage
- 5) Repose pied



# SPÉCIFICATIONS

## DESCRIPTION DU PRODUIT

- 1) Hold : Ce bouton maintient le poids affiché à l'écran.
- 2) Function : Maintenir ce bouton de fonction pendant 5 secondes ou plus en mode de pesée activera le menu de configuration des paramètres. Maintenez le bouton enfoncé pendant moins de 5 secondes pour activer le mode de comptage.
- 3) kg / lb : Ce bouton fait basculer l'affichage entre kg / lb.
- 4) ON / OFF : Ce bouton désactive l'affichage de la pesée.
- 5) Tare / Zéro : Ce bouton active la fonction tare et zéro sur l'écran.



# MODE D'EMPLOI

## INSTRUCTIONS D'UTILISATION

### 1. Mise à Zéro automatique

Lorsque l'écran est connecté à la balance et allumé, il effectue un « autotest » et affiche «000000-999999 » à l'écran. Après le test, l'écran affichera en mode de pesée. Si la balance s'écarte du point zéro automatique lorsqu'elle est allumée, la plate-forme peut nécessiter un réajustement ou un recalibrage.

### 2. Mise à Zéro manuelle

Si la plate-forme de la balance n'est pas chargée et que la lecture s'écarte de zéro en mode de pesée, le bouton « Tare / Zéro » peut être enfoncé pour remettre à zéro la balance. Lorsque la valeur de poids indique un nombre positif et que l'élément est stable à l'affichage, une pression sur le bouton 'Tare / Zero' ajoutera la valeur de poids comme valeur de tare et l'indicateur affichera '0' avec l'indicateur de tare en surbrillance.

#### 1. Bouton 'Hold'

En appuyant sur le bouton « Hold » en mode de pesée, l'indicateur de maintien s'affiche et la balance conserve la valeur à l'écran. En appuyant à nouveau sur le bouton « Hold », l'affichage libérera le maintien à l'écran et l'indicateur de maintien disparaîtra.

#### 2. KG / LB

Lorsque vous appuyez sur le bouton «KG / LB », il basculera entre «KG » et «LB ». L'unité de mesure sélectionnée s'affiche à l'écran.

**Remarque :** Les chaises de pesée ne sont pas conçues pour transporter des personnes vers différents endroits. La fonction de roue est présente pour faciliter le déplacement de la balance vers et depuis la personne à peser

## GARANTIE MONSTER

Si vous souhaitez retourner un produit en parfait état de fonctionnement, nous fournissons une politique de retour de 30 jours à condition que l'article n'ait pas été ouvert et qu'il puisse être revendu.

Une garantie de 24 mois s'applique à tous nos produits électriques ; nous couvrirons le coût de la main-d'œuvre et des pièces. Notre politique consiste à essayer de réparer l'article avant d'organiser un échange ou un remboursement.

Si pour une raison quelconque, il manquerait une pièce, veuillez nous contacter dans les 7 jours suivant la réception de votre commande. Vous pouvez contacter notre équipe d'assistance clientèle par e-mail ou par téléphone. Pour connaître les conditions générales, contactez notre service d'assistance via les détails de la page 'Contactez-nous'.

# MODE D'EMPLOI

## MODE DE CONFIGURATION

Les informations ci-dessous fournissent des détails sur le mode de configuration.

Etape	Message affiché	Description	Bouton	Paramètres
1		Lors de la mise sous tension de l'appareil, il effectuera un auto-test et affichera «000000-999999».	On/Off	
2		Pour entrer dans les réglages des paramètres, appuyez sur les boutons « Fonction » et « Tare / Zero » et maintenez-les enfoncés.	Fonction Tare/ Zero	
3	T X		Fonction = Selection Hold = Confirmer	X = 0 Constamment allumé X = 1 S'éteint après 2 minutes d'inactivité X = 2 S'éteint après 4 minutes d'inactivité X = 3 S'éteint après 6 minutes d'inactivité X = 4 S'éteint après 8 minutes d'inactivité X = 5 S'éteint après 10 minutes d'inactivité X = 6 S'éteint après 12 minutes d'inactivité X = 7 S'éteint après 14 minutes d'inactivité X = 8 S'éteint après 16 minutes d'inactivité X = 9 S'éteint après 18 minutes d'inactivité
4	CAL	Appuyez sur le bouton 'fonction' pour revenir au mode de pesée	Fonction	

# MODE D'EMPLOI

## PARAMÈTRES D'ÉTALONNAGE

Ces balances sont entièrement calibrées en usine. Il n'est pas nécessaire de les calibrer. Si la balance doit être calibrée à l'avenir, suivez ces instructions. Si vous rencontrez des problèmes, contactez notre service d'assistance via les détails situés sur la page Contact. Notre équipe se fera un plaisir de vous guider à travers le processus d'étalonnage.

Step	Key Controls	Display Message	Explanation
1	Appuyez sur ON		
2	Appuyez sur KG and TARE en même temps	E1 ou E0	
3	Appuyez sur TARE	CAL suivi de la limite de poids maximale - 200 kg	
4	KG - change le poids HOLD - passe aux chiffres suivants		Utilisez le bouton HOLD pour déplacer le curseur vers la gauche et la droite. Utilisez le bouton KG pour augmenter / diminuer le poids. Entrez le poids que vous utilisez pour calibrer la balance.
5	TARE	CAL 00	
6	TARE	CAL SP	
7			Mettez le poids que vous utilisez pour calibrer sur le fauteuil de pesée
8	Éteignez la balance et rallumez-la pour reprendre le fonctionnement normal		

# DÉPANNAGE

## GUIDE DE RÉOLUTION

Veillez lire le guide ci-dessous pour plus d'informations sur les différents codes d'erreur affichés sur l'indicateur numérique.

Message d'erreur	Description
ERR 1	La valeur de capacité maximale sélectionnée pendant l'étalonnage est trop faible.
O-F	Surcharge - le poids placé sur la balance est supérieur à la capacité maximale.
O-H	L'élément a été placé sur la balance avant la mise sous tension, donc le point de calibrage 0 est trop élevé.
O-L	Le point 0 de l'étalonnage est trop bas.
P-L	La batterie est faible et doit être rechargée.



# CONSEILS DE SÉCURITÉ

## PRATIQUES DE TRAVAIL SÉCURITAIRES

**Veillez lire les pratiques de travail sécuritaires afin d'éviter toutes blessures ou dégâts sur l'appareil.**

N'utilisez pas et ne stockez pas l'affichage numérique à proximité de sources de chaleur ou dans des environnements chauds. La température de fonctionnement de la balance et de l'affichage est comprise entre -10 ° C et 50 ° C avec une humidité maximale de 85%. L'utilisation de la balance en dehors de ces températures peut entraîner des dommages.

N'utilisez pas la machine si le fil de l'adaptateur est effiloché ou endommagé.

Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, assurez-vous que la fiche d'alimentation est retirée de la prise. Ceci évitera à l'appareil d'être d'endommagé par des surtensions.

N'utilisez pas la balance dans des zones poussiéreuses car cela pourrait endommager l'unité d'affichage.

Ne surchargez pas la balance. Cela peut endommager l'équipement et l'écran.

Assurez-vous que l'écran est éloigné des sources d'eau et assurez-vous qu'aucun liquide n'est renversé sur l'écran.

Assurez-vous que l'écran et les fils sont éloignés des objets lourds. Ceci peut endommager l'écran et empêcher les câbles de fonctionner correctement.

La balance et l'écran doivent être complètement scellés lorsqu'ils sont utilisés. N'essayez pas de retirer ou d'ajuster une partie quelconque de l'écran ou des balances, sauf si vous êtes qualifié.

Les chaises de pesée ne sont pas conçues pour transporter des personnes vers différents endroits. La fonction de roue est présente pour faciliter le déplacement de la balance vers et depuis la personne à peser.

# SPECIFICHE TECNICHE

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

La bilancia sedia a rotelle T-Mech per disabili è perfetta per l'uso in ambulatori medici, ospedali e case di cura. Dotate di un indicatore digitale facile da usare e con una capacità massima di 250 kg, queste bilance garantiscono agli utenti una seduta confortevole grazie ai braccioli e al poggiatesta. Le rotelle rendono la sedia facile da manovrare mentre i freni bloccano la sedia in posizione per garantire la sicurezza dell'utente.

Queste bilance approvate dall'OIML indicano il peso in chilogrammi o libbre e sono ideali per l'uso nel settore medico.

## CONTENUTO DELLA SCATOLA E INFORMAZIONI TECNICHE

1 x bilancia per sedie a rotelle e 1 x indicatore display digitale A12

Tensione: 220V

Temperatura operativa: 0 a 40°C

Temperatura di stoccaggio: -25 a 55°C

Umidità relativa: ≤85%

## SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Dimensioni approssimative della sedia: 98 cm L x 64 cm P x 95 cm H

Peso: 20kg

Capacità di carico: 250 kg

Sensibilità: +/- 100 g

# SPECIFICHE TECNICHE

## Caratteristiche del prodotto


- 1) Rotelle con freno
- 2) Indicatore display digitale
- 3) Bracciolo
- 4) Seduta
- 5) Poggiapiedi



# SPECIFICHE TECNICHE

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- 1) Hold: Questo pulsante mantiene il peso visualizzato sul display.
- 2) Function: Tenendo premuto il tasto Function per 5+ secondi in modalità di pesatura si attiverà il menu di configurazione dei parametri menu. Tenendo premuto il pulsante per meno di 5 secondi si attiverà la modalità di conteggio.
- 3) kg/lb: Questo pulsante cambia il display in kg/lb.
- 4) ON/OFF: Questo pulsante spegne il display.
- 5) Tare/Zero: Questo pulsante attiva la funzione di tara e zero sul display.



# MANUALE UTENTE

## ISTRUZIONI DI UTILIZZO

### 1. Zero automatico

Quando il display è collegato alla bilancia e acceso, eseguirà un “autotest” e mostrerà “000000-999999”. Dopo il test, il display entrerà in modalità di pesatura. Se la bilancia si discosta dal punto zero automatico quando è accesa, potrebbe essere necessario ricalibrare o regolare la piattaforma.

### 2. Impostazione manuale dello zero

Se la piattaforma della bilancia non ha un carico e la lettura si discosta dal valore zero in modalità di pesatura, è possibile premere il pulsante “Tare/Zero” per azzerare la bilancia. Quando il valore di peso mostra un numero positivo e stabile sul display, premendo il pulsante ‘Tare/Zero’, il valore del peso verrà impostato come valore di tara e l’indicatore mostrerà ‘0’ con l’indicatore di tara evidenziato.

### 3. Hold

Premendo il pulsante “Hold” in modalità di pesatura, verrà visualizzato l’indicatore hold e la bilancia manterrà il valore sullo schermo. Premendo di nuovo il pulsante “Hold” l’indicatore hold scomparirà.

### 4. KG/LB

Il pulsante ‘KG/LB’ permette di passare da ‘KG’ a ‘LB’. L’unità di misura selezionata verrà visualizzata sullo schermo.

**Nota:** le bilance per sedie a rotelle non sono progettate per il trasporto di persone da un luogo all’altro. La funzione delle ruote è di facilitare lo spostamento della bilancia da e verso la persona che si intende pesare.

## GARANZIA MONSTER

Purché il prodotto sia sigillato e rivendibile, sarà possibile rendere un prodotto in perfette condizioni fino a 30 giorni dalla data d’acquisto.

I nostri prodotti elettrici sono coperti da una garanzia di 24 mesi (riparazione, parti di ricambio). La nostra politica prevede un tentativo di riparazione prima di effettuare scambi o rimborsi.

Se dovesse mancare una parte del prodotto, vi preghiamo di contattarci entro 7 giorni dal ricevimento dell’ordine. Per leggere i termini e le condizioni contattare il nostro servizio clienti via mail o telefono. Per tutti i termini e le condizioni, contattare il nostro servizio clienti tramite i dettagli nella sezione Contatti.

# MANUALE UTENTE

## MODALITÀ DI CONFIGURAZIONE

Le informazioni di seguito forniscono dettagli sulla modalità di configurazione.

Step	Display Messaggio	Descrizione	Pulsante	Impostazione
1		Quando si accende il dispositivo, questo eseguirà un autotest e mostrerà '000000-999999'.	On/Off	
2		Per accedere alle impostazioni dei parametri, tenere premuti i pulsanti 'Function' e 'Tare/Zero'.	Function Tare/ Zero	
3	TX		Function = Select Hold = Confirm	X=0 costantemente acceso X=1 spegnimento dopo 2 minuti di inattività X=2 spegnimento dopo 4 minuti di inattività X=3 spegnimento dopo 6 minuti di inattività X=4 spegnimento dopo 8 minuti di inattività X=5 spegnimento dopo 10 minuti di inattività X=6 Spegnimento dopo 12 minuti di inattività X=7 Spegnimento dopo 14 minuti di inattività X=8 Spegnimento dopo 16 minuti di inattività X=9 Spegnimento dopo 18 minuti di inattività
4	CAL	Premere il tasto Function per tornare alla modalità di pesatura	Function	

# MANUALE UTENTE

## IMPOSTAZIONI DI TARATURA

Queste bilance vengono completamente calibrate dalla fabbrica. Non è pertanto necessario calibrarle. Se le bilance dovessero necessitare di calibrazione in futuro, seguire le istruzioni qui riportate. In caso di problemi, contattare il nostro servizio di assistenza tramite i dettagli nella sezione Contatti. Saremo lieti di guidarvi attraverso il processo di calibrazione.

Step	Comandi chiave	Messaggio sul display	Spiegazione
1	Accensione		
2	Premere KG e TARE insieme	E1 o E0	
3	Premere TARE	CAL seguito da limite massimo di peso - 200 kg	
4	KG - cambia il peso HOLD - passa alle cifre successive		Utilizzare il pulsante HOLD per spostare il cursore a sinistra e a destra. Utilizzare il pulsante KG per aumentare/ridurre il peso. Immettere il peso che si sta utilizzando per calibrare la bilancia.
5	TARE	CAL 00	
6	TARE	CAL SP	
7			Immettere il peso che si sta utilizzando per calibrare la bilancia.
8	Spegnere (OFF) e riaccendere (ON) la bilancia per riprendere il normale funzionamento		

# RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

## GUIDA ALLA RISOLUZIONE

Leggere la seguente guida per informazioni sui diversi codici di errore visualizzabili sull'indicatore digitale.

Messaggio di errore	Descrizione
ERR 1	Il valore di portata massima selezionato durante la calibrazione è troppo basso.
O-F	Sovraccarico: il peso posizionato sulla bilancia è superiore alla portata massima.
O-H	L'articolo da pesare è stato posizionato sulla bilancia prima dell'accensione, quindi il punto di calibrazione 0 è troppo alto.
O-L	Il punto di calibrazione 0 è troppo basso.
P-L	La batteria è scarica e va ricaricata



# CONSIGLI DI SICUREZZA

## PROCEDURE DI SICUREZZA

**Si prega di leggere attentamente le procedure di sicurezza per garantire la prevenzione di lesioni o danni al dispositivo.**

Non utilizzare o conservare il display digitale vicino a fonti di calore o in ambienti caldi. La temperatura operativa per la bilancia e il display è compresa tra -10°C e 50°C con un'umidità massima dell'85%. L'uso della bilancia al di fuori di queste temperature può causare danni.

Non utilizzare il dispositivo se il cavo dell'adattatore è consumato o danneggiato.

Quando il dispositivo non è in uso, assicurarsi che la spina di alimentazione sia stata rimossa dalla presa. In questo modo, si eviteranno danni al dispositivo causati da sbalzi di corrente.

Non utilizzare la bilancia in aree polverose in quanto ciò potrebbe causare danni al display.

Non sovraccaricare la bilancia. Ciò potrebbe causare danni al dispositivo e al display.

Assicurarsi che il display sia tenuto lontano da fonti di acqua e assicurarsi che non vi siano liquidi sul display.

Assicurarsi che il display e i cavi siano tenuti liberi da oggetti pesanti. Ciò può causare danni e impedire il corretto funzionamento del display e dei cavi.

Sia le bilance che il display devono essere completamente sigillati durante l'uso. Non tentare di rimuovere o regolare alcuna parte del display o delle bilance se non si è adeguatamente qualificati.

Le bilance per sedie a rotelle non sono progettate per il trasporto di persone da un luogo all'altro. La funzione delle ruote è di facilitare lo spostamento della bilancia da e verso la persona che si intende pesare.



# SPECIFICATIE

## PRODUCTBESCHRIJVING

De T-Mech rolstoelweegschalen zijn het perfecte apparaat voor het gebruik in dokterspraktijken, hospices en verzorgingstehuizen. De stoel heeft een eenvoudig te gebruiken digitale display en een maximale capaciteit van 250 kg. Gebruikers vinden gemakkelijk een comfortabele zitpositie met behulp van de arm- en voetsteunen. De stoel manoeuvreert eenvoudig met de zwenkwielen terwijl de remmen de stoel op zijn plaats vergrendelen voor de veiligheid van de gebruiker.

De stoelweegschaal is OIML goedgekeurd en hierdoor ideaal voor gebruik in de medische industrie. Het display is zowel in KG als in ponden in te stellen.

## ONDERDELEN INHOUD

1 x rolstoelweegschaal en 1 x A12 digitale display

## TECHNISCHE INFORMATIE

Voltage: 220V

Werkzame temperatuur: 0 tot 40 °C

Opslagtemperatuur: -25 ° C tot 55 ° C

Relatieve vochtigheid: ≤ 85%.

## PRODUCT EIGENSCHAPPEN

Geschatte stoelafmetingen: 98 cm B x 64 cm D x 95 cm H

Gewicht: 20kg

Capaciteit: 250kg

Meeteenheid: stappen van 100 g

# SPECIFICATIE

## PRODUCT EIGENSCHAPPEN


- 1) Zwenkwielen met rem
- 2) Digitale display
- 3) armleuning
- 4) Weegstoel
- 5) Voetsteun



# SPECIFICATIE

## PRODUCTBESCHRIJVING

1. HOLD: deze knop houdt het weergegeven gewicht op het display vast.
2. Functie: Houd de functieknop 5 seconden of langer ingedrukt in de weegmodus om het parameterconfiguratiemenu te activeren. Als u de knop minder dan 5 seconden ingedrukt houdt, wordt de tel modus geactiveerd.
3. kg/ lb.: deze knop schakelt het display tussen kg/ lb.
4. AAN/ UIT: deze knop schakelt het weegscherm aan of uit.
5. Tare/ nul: deze knop bedient de tarreer- en nul functie op het display



# GEBRUIKSHANDLEIDING

## GEBRUIKSAANWIJZING

### 1. Automatische nulstelling

Wanneer het display op de weegschaal is aangesloten en ingeschakeld, voert het een 'zelftest' uit en wordt '000000-999999' op het scherm weergegeven. Na de test verschijnt het display in de weegmodus. Als de schaal afwijkt van het automatische nulpunt wanneer deze wordt ingeschakeld, moet het platform mogelijk opnieuw worden bijgesteld of opnieuw worden gekalibreerd.

### 2. Nulmeting (Handmatig)

Als het weegplatform geen gewicht erop heeft en de meetwaarde in de weegmodus van nul afwijkt, kan de knop 'Tare/ Zero' worden ingedrukt om de weegschaal op nul te zetten. Wanneer de gewichtswaarde een positief getal toont en het object stabiel op het display staat, zal het drukken op de knop 'Tarra/ nul' de gewichtswaarde toevoegen als de tarra-waarde en het display zal '0' tonen met de tarra-indicator gemarkeerd.

### 3. Pauze

Door in de weegmodus op de knop 'Hold' te drukken, wordt de hold-indicator weergegeven en houdt de schaal de waarde vast op het scherm. Door nogmaals op de knop 'Hold' te drukken, laat het display de waarde op het scherm los en verdwijnt de hold-indicator.

### 4. KG/ LB

Wanneer u op de knop 'KG/ LB' drukt, schakelt deze tussen 'KG' en 'LB'. De geselecteerde meeteenheid wordt op het scherm weergegeven.

**Let op:** de rolstoelweegschalen zijn niet ontworpen om mensen naar verschillende locaties te vervoeren. De wielfunctie is aanwezig om het verplaatsen van de weegschaal van en naar de te wegen persoon makkelijker te maken.

## MONSTER GARANTIEBELEID

Als u een product in perfecte staat wilt retourneren, bieden we een retourbeleid van 30 dagen, zolang het artikel ongeopend is en in een verkoopbare staat verkeert.

Een garantie van 12 maanden is van toepassing op al onze elektrische producten; wij dekken de kosten van arbeid en onderdelen. Ons beleid is om het artikel te proberen te repareren voordat een ruil of terugbetaling wordt aangeboden.

Als om welke reden dan ook een onderdeel ontbreekt, neem dan binnen 7 dagen na ontvangst van uw bestelling, contact met ons op. U kunt contact opnemen met onze vriendelijke en behulpzame klantenserviceteam via e-mail of telefoon. Neem voor de volledige voorwaarden contact op met onze Supportafdeling via de details op de Contact Ons pagina.

# GEBRUIKSHANDLEIDING

## CONFIGURATIEMODUS

De onderstaande informatie geeft details over de configuratiemodus.

Step	Beeld bericht	Omschrijving	Knop	Instelling
1		Wanneer het apparaat wordt ingeschakeld, voert het een zelftest uit en wordt '000000-999999' weergegeven.	Aan/Uit	
2		Houd de knoppen 'Functie' en 'Tare/Zero' ingedrukt om de parameterinstellingen in te voeren.	Functie Tare/Zero	
3	TX		Function = Selecteer Hold = Bevestigen	X = 0 Constant aan X = 1 Schakel uit na 2 minuten inactiviteit X = 2 Schakel uit na 4 minuten inactiviteit X = 3 Schakel uit na 6 minuten inactiviteit X = 4 Schakel uit na 8 minuten inactiviteit X = 5 Schakel uit na 10 minuten inactiviteit X = 6 Schakel uit na 12 minuten inactiviteit X = 7 Schakel uit na 14 minuten inactiviteit X = 8 Schakel uit na 16 minuten inactiviteit X = 9 Schakel uit na 18 minuten inactiviteit
4	CAL	Druk op de functiekноп om terug te keren naar de weegmodus	Functie	

# GEBRUIKSHANDLEIDING

## KALIBRATIE-INSTELLINGEN

Deze weegschalen komen volledig gekalibreerd uit de fabriek. Het is niet nodig om ze bij aanschaf te kalibreren. Als de weegschaal in de toekomst moet worden gekalibreerd, volgt u deze instructies. Als u problemen ondervindt, neemt u contact op met onze klanten-serviceafdeling via de details op de Contactpagina, die u graag door het kalibratieproces begeleiden.

Stap	Key Controles	Bericht tonen	Uitleg
1	Inschakelen		
2	Druk KG en TARE samen	E1 of E0	
3	Druk op TARE	CAL gevolgd door Maximale gewichtslimiet - 200KG	
4	KG - verandert het gewicht HOLD - gaat naar de volgende cijfers		Gebruik de HOLD-knop om de cursor naar links en rechts te verplaatsen. Gebruik de KG-knop om het gewicht te verhogen/ verlagen. Voer het gewicht in dat u gebruikt om de weegschaal te kalibreren.
5	TARE	CAL 00	
6	TARE	CAL SP	
7			Plaats het gewicht dat u gebruikt om te kalibreren op de weegstoel
8	Schakel de weegschaal UIT en weer IN om de normale werking te hervatten		

# PROBLEEMOPLOSSINGEN

## RESOLUTIE HANDLEIDING

Lees de onderstaande gids door voor informatie over de verschillende foutcodes die op de digitale display worden weergegeven.

Foutmelding	Omschrijving
ERR 1	De maximale capaciteitswaarde geselecteerd tijdens kalibratie is te laag.
O-F	Overbelasting - het gewicht op de weegschaal is hoger dan de maximale capaciteit.
O-H	Het item is op de weegschaal geplaatst voordat het werd ingeschakeld, daarom is het nulpunt van de kalibratie te hoog.
O-L	Het 0-punt van de kalibratie is te laag.
P-L	De batterij is bijna leeg en moet worden opgeladen.



# VEILIGHEIDSADVIES



## VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

**Lees A.U.B de veiligheidsvoorschriften door om letsel of schade aan het apparaat te voorkomen.**

Gebruik of bewaar het digitale display niet in de buurt van warmtebronnen of in warme omgevingen. De bedrijfstemperatuur voor de weegschaal en het display ligt tussen  $-10^{\circ}\text{C}$  en  $50^{\circ}\text{C}$  met een maximale luchtvochtigheid van 85%. Het gebruik van de weegschaal buiten deze temperaturen kan leiden tot schade.

Gebruik de machine niet als de stroomdraad gerafeld of beschadigd is.

Wanneer het apparaat niet in gebruik is, moet u ervoor zorgen dat de stekker uit het stopcontact is verwijderd. Dit voorkomt schade aan het apparaat door stroompieken.

Gebruik de weegschaal niet in stoffige gebieden, omdat dit kan leiden tot schade aan het display.

Overbelast de weegschaal niet. Dit kan schade aan de apparatuur en het display veroorzaken.

Zorg ervoor dat het display uit de buurt van waterbronnen wordt gehouden en zorg ervoor dat er geen vloeistoffen op het display worden gemorst.

Zorg ervoor dat het display en de kabels vrij blijven van zware objecten. Dit kan schade veroorzaken en verhinderen dat het scherm en de kabels correct werken.

Zowel de weegschaal als het display moeten tijdens gebruik volledig dicht zitten. Probeer geen enkel onderdeel van het display of de weegschaal te verwijderen of aan te passen, tenzij de uitvoerende persoon, voldoende gekwalificeerd is.

De rolstoelweegschaal is niet geschikt om mensen te verplaatsen. De wielfunctie is aanwezig om het verplaatsen van de weegschaal van en naar de te wegen persoon makkelijker te maken.

Monster Group (UK) is one of the UK's fastest growing online retailers. We supply a diverse range of products which offer exceptional value for money. We strive to provide the best possible customer experience with free UK delivery across all our products and a Monster Guarantee for 100% satisfaction.

For information regarding this device or other products from our Monster divisions please contact Sales.

#### SALES

TEL: 01347 878 888

EMAIL: hello@monstershop.co.uk

For queries about this device, warranty, returns or reporting faults please contact Support.

#### SUPPORT

TEL: 01347 878 887

EMAIL: help@monstershop.co.uk

Pour plus d'informations concernant cet appareil ou d'autres produits de nos divisions de Monster veuillez utiliser les détails suivants ci-dessous.

#### DÉPARTEMENT COMMERCIAL

TEL: 01347 878 888

EMAIL: bonjour@monstershop.eu

Pour les interrogations concernant cet appareil, la garantie, les retours ou les défauts de déclaration veuillez utiliser les détails suivants ci-dessous.

#### DÉPARTEMENT DE SOUTIEN

TEL: 01347 878 887

EMAIL: help@monstershop.co.uk

Para información sobre este dispositivo u otros productos de nuestras divisiones de Monster por favor use los siguientes detalles.

#### DEPARTAMENTO DE VENTAS

TEL: 01347 878 888

EMAIL: hola@monstershop.eu

Para consultas sobre este dispositivo, la garantía, devoluciones o denuncias de fallos por favor use los siguientes detalles.

#### DEPARTAMENTO DE SOPORTE

TEL: 01347 878 887

EMAIL: help@monstershop.co.uk

Für Informationen bezüglich dieses Geräts oder anderer produkte aus unserer Monster-Abteilung, benutzen sie die folgenden unten aufgeführten angaben.

#### VERKAUFABTEILUNG

TEL: 01347 878 888

EMAIL: hallo@monstershop.eu

Für fragen über dieses gerät, die garantie, rückgaben oder bei störungen, benutzen sie die folgenden unten aufgeführten angaben.

#### SUPPORT-ABTEILUNG

TEL: 01347 878 887

EMAIL: help@monstershop.co.uk

Per informazioni riguardanti questo dispositivo o altri prodotti dalle categorie Monster utilizzare i dettagli sotto riportati.

#### DIPARTIMENTO VENDITE

TEL: 01347 878 888

EMAIL: ciao@monstershop.eu

Per domande riguardo dispositivo, garanzia, reso o per riferire di guasti, utilizzare i dettagli sotto riportati.

#### DIPARTIMENTO SUPPORTO

TEL: 01347 878 887

EMAIL: help@monstershop.co.uk

Monster House, Alan Farnaby Way,  
Sheriff Hutton Industrial Estate,  
Sheriff Hutton, York, YO60 6PG  
[www.monstershop.co.uk](http://www.monstershop.co.uk)



 Try **Monster**. Buy **Monster**. Be **Monster**. 



