



10612

T-Mech Grondboor



Try **Monster** - Buy **Monster** - Be **Monster**



Nederlands

Handleiding

Product Beschrijving

Het is aangekomen! Je geweldige T-Mech Grondboor staat klaar om je te helpen met je nieuwste buitenproject.

De T-Mech Grondboor is uitstekend voor het boren in de aarde - zodat u hekpalen, palen, bomen en struiken in de grond kunt plaatsen. Met de drie meegeleverde oefeningen kunt u gaten met een diameter van 4, 6 of 8 inch maken.

Uitgerust met een 52cc-benzinemotor, een tankinhoud van 1,2 liter en gecombineerd met een tweetaktolie-brandstofmengeling, kan uw T-Mech-grondboor gemakkelijk door een of twee personen worden bediend en gehanteerd.

De T-Mech Grondboor is ergonomisch ontworpen en is nauwkeurig, gebruiksvriendelijk en economisch. Met deze tool kunt u werk van professionele kwaliteit uitvoeren. Wat kan je nog meer vragen?

Wij van Monster Group UK begrijpen dat dit een nieuwe en opwindende aankoop is en hoewel het verleidelijk is om vast te komen, lees deze instructies aandachtig voordat u de machine gaat gebruiken.

Let op: de T-Mech Grondboor is ontworpen voor gebruik door een competente volwassene. De boren zijn ontworpen om alleen op zachte ondergrond te worden gebruikt. Blijf uit de buurt van vlammen tijdens het gebruik van uw T-Mech Grondboor. Raadpleeg en lees veiligheidsadvies, veilige werkmethoden om letsel te voorkomen of schade aan het apparaat te voorkomen voordat u begint.

Specificaties

Technical Specificaties

Vermogen: 3 PK, 9000 TPM

Gewicht: 21 Kg

Brandstof: 2-taktoliemix - 25/1

Rotatiesnelheid: 170 - 200 tpm

Product dimensies

Afmetingen: 53 cm B x 26 cm D x 115 cm H (+ 58 cm H met verlenging)

Tankinhoud: 1,2 liter

Boordiameter: 4, 6 en 8 inch (10, 15 en 20cm)

Monster Garantie

Als u een product in perfecte staat wilt retourneren, bieden wij een retourbeleid van 30 dagen zolang het artikel nog niet is geopend en in een verkoopbare staat is.

Op al onze producten geldt een garantie van 24 maanden; we zullen de kosten van arbeid en onderdelen dekken. Ons beleid is om te proberen het item te repareren voordat een ruiling of terugbetaling wordt geregeld.

Als om welke reden dan ook een onderdeel ontbreekt, neem dan binnen 7 dagen na ontvangst van uw bestelling contact met ons op. U kunt via e-mail of telefoon contact opnemen met ons vriendelijke en behulpzame klantenserviceteam. Neem voor de volledige voorwaarden contact op met onze supportafdeling via de details op de pagina Contact opnemen.

Specificaties

Product Features

- 1) Gashendel
- 2) Tankdop
- 3) Trek aan het snoer
- 4) Choke
- 5) Motorcarburateur
- 6) Handvat
- 7) Motor
- 8) Trek aan de koordcontainer
- 9) Brandstoftank
- 10) Aan / uit schakelaar
- 11) Boor stam
- 12) Primer
- 13) Boor

Deze items worden geleverd bij uw T-Mech Grondboor:

- 1 verlengpaal 58cm lengte
- 3 Boren met een diameter van 4, 6 en 8inch (10, 15 en 20cm)
- 3 Bouten
- 3 splitpenen
- 1 Brandstoftrechter
- 1 Brandstofmixer

Inclusief de volgende veiligheidsuitrusting:

- Handschoenen
- Bril
- Oorbeschermers
- Beenbeschermers

Specificaties

Top View

Side View



Handleiding

Eerste tankbeurt

De motor moet van brandstof worden voorzien voordat hij wordt gemonteerd en gebruikt. Zodra de tank brandstof bevat, kan een boor en / of een verlengingspaal worden bevestigd en vervolgens worden bediend. Raadpleeg de Eerste handleiding voor tanken en montage voordat u de motor start.

Als u problemen ondervindt, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons ondersteuningsteam op +44 (0)1347 878887, die u graag zullen adviseren in de gebruikershandleiding.

Stap 1:

Gebruik de brandstofmengcontainer voor het combineren van 25: 1 loodvrije benzine: tweetaktsmeerolie. Giet in met behulp van de meegeleverde brandstoftrechter. De brandstofmengcontainer heeft niveau-indicatoren om een nauwkeurige menging mogelijk te maken. Schud de brandstofmengcontainer om te combineren. Dit wordt nu 2-taktoliemengsel genoemd. Brandstof moet in een container buiten in een goed geventileerde ruimte worden gemengd.

Stap 2:

Open de tankdop. Gebruik de brandstoftrechter om het 2-takt oliemengsel in de brandstoftank te gieten. Eenmaal gevuld tot het aangegeven niveau, plaats de tankdop terug en draai vast.=.

Montagehandleiding

Volg deze eenvoudige instructies voor het monteren van de T-Mech Grondboor-hendel op de boormachine.

Stap 1:

Kies de boor met de gewenste diameter. Duw de boor op de boorsteel - dit moet een beetje strak aanvoelen.

Stap 2:

Draai de boor om de boorsteel totdat u de 2 boutgaten in lijn ziet. Eenmaal uitgelijnd duwt u de bout door het gat en zet u hem vast met de splitpen.

Stap 3:

Als u 2 meter in de grond wilt boren, moet u eerst één meter lager boren zoals beschreven in de bedieningsinstructies. Herhaal het proces na het bevestigen van de verlengingspaal met behulp van de verdere bout en splitpen. De verlengingspaal bevindt zich tussen de motor en de boor.

Handleiding

Gebruiksaanwijzing

- 1) Indien gewenst, kunt u een klein gat graven. Dit kan fungeren als een locatiegids en zal de T-Mech Grondboor helpen zwerven zodra u begint met boren. Zorg ervoor dat u een vrije straal van 5 meter hebt en dat het gebied vrij is van obstakels.
- 2) Uw T-Mech-aardboor moet nu worden gevuld en geassembleerd, klaar om te starten. Voordat u de motor start, moet u alle meegeleverde veiligheidskleding dragen en geschikt schoeisel dragen.
- 3) Zet de schakelaar op 'Aan'.
- 4) Pomp de ontstekingsballon een paar keer totdat brandstof doorstroomt naar de motorcarburateur.
- 5) Breng de chokehendel in de koude startpositie.
- 6) Met een stevige en stevige greep trekt u met een snelle beweging het trekkoord naar de lengte van de arm. Plaats het gewicht op het stuur, zodat de motor tijdens het proces niet van de grond kan tillen. Herhaal dit totdat de motor start.
- 7) Laat de chokehendel in de rijstand zakken.
- 8) Let op: bij uw eerste gebruik kan de motor afslaan. Als het niet gealarmeerd is. Start eenvoudig opnieuw met de choke in de rijstand.
- 9) Til uw T-Mech-grondboor op en houd deze omhoog, de boor naar beneden, met een sterke grip.

User Guide

Gebruiksaanwijzing

10) Als u zich eenmaal in het juiste gebied bevindt, begint u met het boren geleidelijk aan het gas in te drukken en begint u de boor in de grond te duwen.

11) Houd de boor ongeveer 10 cm diep in de aarde en houd de handgrepen stevig vast. Begin met het verhogen van de snelheid door op het gas te knijpen en harder in de aarde te duwen.

12) Zorg ervoor dat u niet te diep graaft zonder het vuil uit het gat te verwijderen. Als je dieper gaat dan 12 inch, zal de T-Mech Grondboor extreem zwaar zijn om uit het gat te tillen, anders loopt hij vast. Om het gat te legen voordat u dieper gaat boren, tilt u de T-Mech-grondboor op en af, en zorgt u ervoor dat het gat in de grond terecht komt boor komt niet helemaal uit de aarde. Blijf deze actie uitvoeren totdat het gat op de gewenste diepte is.

Let op: besteed extra aandacht bij het werken op een helling of op een rotsachtige ondergrond. Let op stenen bij het optillen van de boor, dit kan letsel veroorzaken.

13) Eenmaal klaar, tilt u de boor uit de grond. Laat de gashendel los en zet de schakelaar op 'Uit'.

14) Wacht tot de motor is afgekoeld voordat u de boor verwijdert of verwisselt en / of de verlengingspaal toevoegt voordat u de motor opnieuw start.

Probleemoplossingen

Resolutiehandleiding

Lees de onderstaande gids als u problemen of fouten ondervindt met uw T-Mech Grondboor.

Vraag: Er missen onderdelen van mijn bestelling

A: Als er ergens een onderdeel ontbreekt in uw T-Mech Grondboor-pakket, neemt u contact op met onze klantenservice via de details op de pagina Contact opnemen.

Vraag: Mijn T-Mech Grondboor draait inactief.

A: Het is mogelijk dat de rotatieversnellingsveren zijn gebroken. Om dit op te lossen, vervangt u beide veren. Als je hiermee worstelt, bel of mail je gewoon ons ondersteuningsteam. Zij zullen u door het proces leiden of een datum en tijd regelen voor ons om het product te verzamelen en het te repareren met onze garantie van 12 maanden.

Vraag: Ik denk niet dat mijn T-Mech Grondboor correct werkt.

A: Bel of mail ons Support Team, details op de Contact Us-pagina en ons vriendelijke en behulpzame team zal luisteren naar elk probleem en een oplossing vinden. Als we het niet kunnen verhelpen, vervangen we elk defect product tot 12 maanden na ontvangstdatum.

V: Welke hulpmiddelen moet ik gebruiken om de T-Mech Grondboor te assembleren? A: Geen gereedschap nodig om de T-Mech Grondboor te monteren. Alle onderdelen kunnen met de hand worden gemonteerd.

Vraag: Mijn T-Mech Grondboor is ondraaibaar in een gat geworden, wat moet ik doen?

A: Draai de stroom uit en laat afkoelen. Verwijder vervolgens handmatig.

Veiligheidsadvies

Veilige werkmethodes

Lees de veilige werkwijze door om letsel te voorkomen of schade aan het apparaat te voorkomen.

Gebruik het apparaat niet in gebieden met hoge temperaturen of vochtigheid, omdat het apparaat dan mogelijk niet correct functioneert.

Gebruik de T-Mech-aardboor nooit in natte omstandigheden.

Gebruik alleen buitenshuis. De T-Mech-aardboor heeft ventilatie nodig - de emissies bevatten koolmonoxide.

Werk niet te zwaar aan de machine.

Schakel de stroom en de motor uit voordat u boormachines verwisselt of tankt.

Laat de boor niet draaien of draaiende motor terwijl u hem na gebruik op de grond legt.

Rook niet en werk niet in de buurt van vlammen tijdens het gebruik van de T-Mech-aardboor.

Gebruik alleen originele reserveonderdelen om een veilige en bruikbare T-Mech-aardboor in stand te houden.

Vul niet bij als de motor heet is.

Als het apparaat beschadigd is, gebruik het dan niet.

Gebruik de T-Mech-aardboor niet als u slaperig bent of onder invloed van drugs of alcohol - trage reacties kunnen de gebruiker verwonden.

Houd de brandstofmengbak op minimaal 3 meter afstand van de T-Mech-aardboor wanneer u de motor start.

Veiligheidsadvies

Veilige werkmethodes

Zorg te allen tijde voor een goede controle van de machine, afleidingen kunnen de machine beschadigen en / of de gebruiker verwonden.

Omstanders moeten tijdens het gebruik op een veilige afstand van minimaal 5 meter van de machine blijven.

De T-Mech Grondboor moet worden bediend door een bekwame volwassene. Buiten bereik van kinderen houden en kinderen niet toestaan de machine te bedienen.

Vervoer de machine niet wanneer de T-Mech-grondboor aan staat. Laat de boor los van het accelereren bij het lopen naar elke bestemming. Raak de boor nooit aan wanneer de motor loopt of wanneer u accelereert. De motor moet worden uitgeschakeld en afgekoeld, de bougiekabel moet worden verwijderd van de bougie voordat u probeert een reparatie uit te voeren.

Zorg dat de bout en de splitpen stevig op de motor zijn bevestigd voordat u de machine start.

Boor niet in de buurt van een ondergrondse elektriciteits- of gasleiding.

Giet geen water op de elektrische behuizing of in de buurt van de ventilatieopeningen. De boor mag niet draaien als de motor stationair draait. Losse kleding, lang haar en sieraden kunnen in bewegende delen worden gegrepen en letsel veroorzaken. Draag altijd een veiligheidsbril, gasmasker, antislip veiligheidsschoenen, helm en gehoorbeschermers in geschikte omstandigheden.

Voorkom dat de grond in de ogen komt- was onmiddellijk met veel water en zoek medische hulp.

Houd de T-Mech-aardboor en accessoires schoon om de levensduur te verlengen.



